

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XESIGUÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0122-43	FECHA:	12/08/2024



Foto 1: Vista general en el centro educativo con el remozamiento ejecutado en su totalidad.




Foto 2: Mejora de techo de lámina troquelada cal. 26 en Portico de Ingreso, entre 2 aulas laterales y área del fondo ejecutados en su totalidad.



Foto 3: Mejora e instalación de vidrios de ventanería e instalaciones y reparaciones eléctricas ejecutados en su totalidad.



Foto 4: Realización de mejoras de pintura interna y externa del centro educativo en general ejecutados en su totalidad.




Foto 5: Remozamiento de los servicios sanitarios ejecutados en su totalidad.



Foto 6: Reparación y mantenimiento de puertas del centro educativo en general ejecutadas en su totalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

X

Firma y Sello del Presidente de la OREA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

