



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0126-43	FECHA:	17 DE ABRIL 2024



Foto 1: Se quitaron las palmeras para poder empezar los trabajos del muro perimetral.



Foto 2: Se quita la pestaña de concreto, para poder pegar el block.



Foto 3: Colocación de la primera hilera de block.



Foto 4: Avance de la colocación de block en el muro..

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0126-43	FECHA:	29 DE ABRIL 2024



Foto 1: Avance de la pintura en las instalaciones del establecimiento.



Foto 2: Pintado de las aulas




Foto 3: Pintura de puertas y ventanales.



Foto 4: Pintura en el exterior del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

José Luis Vela

Firma y sello del Presidente de la OPF



R. Dubois

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

