

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024




Foto 1: Losa de patio finalizada



Foto 2: Vista de toda la losa de patio.



Foto 3: Losa de patio fundida por cuadros.





Foto 4: Vista de lado opuesto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Deposito de agua finalizado



Foto 2: Losa enfrente del deposito de agua.



Foto 3: Deposito de agua debidamente pintado.



Foto 4: Lavamanos en funcionamiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Lugar donde inicia la cuneta de concreto.



Foto 2: Cuneta en la parte baja.



Foto 3: Cuneta debajo del muro de piedras.




Foto 4: Lugar donde finaliza la cuneta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Muro medianero.



Foto 2: Camino de concreto que conduce a los sanitarios finalizado



Foto 3: Vista general de las mejoras.



Foto 4: Finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.





Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Muro medianero de patio finalizado.



Foto 2: Muro pintado.



Foto 3: Muro Repellado



Foto 4: Vista del muro medianero.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Lamina de techo instalado.



Foto 2: Vista de la parte de adentro del aula.



Foto 3: Vista del area de afuera donde fue instalada la lamina.



Foto 4: Instalacion de lamina finalizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Balcones Instalados



Foto 2: Vista de las aulas con balcones instalados.



Foto 3: Aula de un solo balcón.



Foto 4: Finalización de la instalación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA VEGA DEL VOLCÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0345-43	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: Mantenimiento de balcones finalizado.



Foto 2: Pintados con anticorrosivo



Foto 3: Mantenimiento de puertas finalizado.



Foto 4: Vista general.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público