

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COXOJABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0346-43	FECHA:	14 DE JUNIO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO



Foto 2: MEJORAMIENTO DE CANALES Y CAIDAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 3: MEJORAMIENTO GENERAL DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: MEJORAMIENTO DE ZOCALO CON PINTURA COLOR ROJO OXIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COXOJABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-0346-43	FECHA:	14 DE JUNIO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE ZOCALO CON PINTURA COLOR ROJO OXIDO




Foto 2: MEJORAMIENTO DE ZOCALO CON PINTURA COLOR ROJO OXIDO

Foto 3:

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---