

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE J/M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XOCOC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1242-41	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: TECHO DE LAMINA




Foto 2: LAMINA DETERIORADA



Foto 3



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--