

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1478-42	FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO COCINA



Foto 2: MEJORAMIENTO PORTÓN



Foto 3: MEJORAMIENTO DE PILA




Foto 4: MEJORAMIENTO DE SANITARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHITICOY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1478-42	FECHA:	07 DE JUNIO DE 2024

	
Foto 5: MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--