

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1593-42	FECHA:	23/10/2023



Foto 1: Presencia en el centro educativo para realizar la evaluación de infraestructura respectiva.



Foto 2: Vista de la cocina, la cual carece de cerramiento propio y provoca que tanto las paredes de esa area y aulas se ahumen.




Foto 3: Se demanda mejora en instalaciones electricas. Paredes de aulas ahumadas, producto del humo que emana la cocina



Foto 4: Necesidad de pintura general y mejoramiento de paredes, las cuales se han ahumado en general.




Foto 5: La Comunidad Educativa demanda la instalación de piso granito o ceramico en Aulas, pasillos, cocina, etc



Foto 6 : Requieren mejora con el manejo del agua pluvial, han sufrido inundaciones según indican el personal docente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Centro Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
