

2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPIL
ESTABLECIMIENTO:	15-03-1593-42	FECHA:	28 DE ABRIL DEL AÑO 2024



Foto 1: TERMINANDO FOSA SEPTICA Y APELMASANDO EL AREA PARA COLOCARLE TORTA DE CEMENTO



Foto 2: PINTANDO LOS VALCONES.



Foto 3: COLOCACIÓN DE VENTANAS.



Foto 4: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo P. P. GUACHIPIL



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	RABINAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN - PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-03-1593-42	FECHA:	16 DE ABRIL 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

2

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL	CEIN-PAIN-	DIRECCIÓN DEL	ALDEA GUACHIPILIN
ESTABLECIMIENTO:	15-03-1593-42	FECHA:	16 DE MAYO 2024



Foto 1: Finalización de muro medianero



Foto 2: Colocación de azulejos para lava manos




Foto 3: colocación de ventanas




Foto 4: Termino del lava mano

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

