

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL	CEIN -PAIN-	DIRECCIÓN DEL	ALDEA GUACHIPILIN
ESTABLECIMIENTO:	15-03-1593-42	FECHA:	



Foto 1: REMOZAMIENTO DE VALCONES




Foto 2: PINTURA GENERAL DE PAREDES.



FOTO 4: PINTURA GENERAL DE PAREDES.

Foto 3:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Rabinal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN- PAIN-	DIRECCIÓN DEL	ALDEA GUACHIPILIN
	15-03-1593-42	FECHA:	06 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: INSTAOLACION DE PISO CERAMICO EN LOS SANITARIOS



Foto 2: MEJORAMIENTO DE DE AGUAS PLUVIALES




Foto 3: COLOCACIÓN DE PISO Y AZULEJOS EN PAREDES DE LOS SANITARIOS



Foto 4: ELABORACIÓN Y MEJORA DEL POLLETON DE A COCINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo

