



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TUNCAJ, ALDEA SAN JOSÉ EL RODEO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0008-42	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN RED DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE



Foto 2: MANTENIMIENTO DE LOSA DE PATIO



Foto 3: MANTENIMIENTO DE REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, OTROS)

COLOQUE ACA UNA FOTOGRAFIA DE LOS DAÑOS O DEL ÁREA A REMOZAR

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo