

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO COXOJABAJ, ALDEA PATZOCOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0046-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: ESTA IMAGEN NOS MUESTRA EL DETERIORO DEL TECHO, DEL LUGAR QUE SE UTILIZA COMO COSINA



Foto 2: ESTA IMAGEN MUESTRA LA AGRETADURA DE LAS PAREDES Y EL DETERIORO DE LA PUERTA



Foto 3: ESTA IMAGEN NOS MUESTRA EL MAL ESTADO DE LAS TAZAS SANITARIAS



Foto 4: ESTA IMAGEN NOS MUESTRA EL MAL ESTADO DE LAS PUERTAS Y EL TECHO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público