



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAHOJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0065-43	FECHA:	06/08/2024



Foto 1: Inicio de remozamiento de muro de contención, extremo 1



Foto 2: Avance de remozamiento de muro de contención ambos extremos y altura.



Foto 3: Inicio de remozamiento del área de cocina.



Foto 4: Avance de remozamiento de cocina e inicio de colocación de tubos para circular, parte frontal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público