



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PAHOJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0065-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Terminación de muro de contención, cocina y circulación con postes de tubo y malla área frontal.



Foto 2: Parte interior de cocina e instalación de estufa finalizado.



Foto 3: Circulación terminado parte lateral del centro educativo.



Foto 4: Circulación finalizado parte de atrás del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público