

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALOCHUY XOLAIJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0066-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Se muestra el avance del cerco o muro perimetral.



Foto 2: En el lado sur del establecimiento se expone el avance del cerco o muro perimetral.



Foto 3: En el lado oeste se puede observar el progreso en el muro o cerco perimetral.




Foto 4: Se evidencia en la parte norte del establecimiento las mejoras en el muro o cerco perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

