

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PALOCHUY XOLAIJ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0066-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se muestra el lado este del establecimiento con muro o cerco perimetral.



Foto 2: En el lado sur del establecimiento quedó de esta manera el muro o cerco perimetral.



Foto 3: En el lado oeste se puede observar como quedó el muro o cerco perimetral.



Foto 4: Se evidencia en la parte norte del establecimiento con el muro o cerco perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---