



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PLATANAR ALDEA EL CEBOLLAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0070-43	FECHA:	06 DE MAYO 2024




Foto 1: Mejoramiento de área de servicio de cocina.




Foto 2: Mejoramiento de área de servicio sanitario.



Foto 3: Reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua.



Foto 4: Reparación y mantenimiento de cisternas/depósitos de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



R. C. T.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público