

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAMPOSANTO, ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0072-43	FECHA:	15 DE JULIO DE 2024



Foto 1: AVANCE DEL MEJORAMIENTO PORTICO



Foto 2: AVANCE DE LOSA DE PISO



Foto 3: AVANCE DONDE SE INSTALARA LA PUERTA Y VENTANAS




Foto 4: AVANCE TIPO PORTICO METÁLICO E INSTALACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público