



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CAMPOSANTO, ALDEA SANTA ROSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0072-43	FECHA:	22 DE AGOSTO 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE AULA Y COCINA TIPO PORTICO TERMINADO



Foto 2: PUERTA METALICA INSTALADA




Foto 3: LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 INSTALADA EN EL AULA Y COCINA



Foto 4: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PISO TERMINADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

