

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIMACHÓ, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0081-42	FECHA:	5 DE AGOSTO 2024



Foto 1: Reparación o sustitución de área de cocina.



Foto 2: Reparación o sustitución de área de cocina.



Foto 3: Reparación de Repello y sernido de paredes



Foto 4: Reparación del Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

