

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE PALÁ, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0085-43	FECHA:	12 DE JUNIO 2024



Foto 1: Mejoramiento general de sanitario y fosa séptica



Foto 2: Reparación y mejoramiento general de cocina.



Foto 3: Mejoramiento general de sanitario y fosa séptica



Foto 4: Mejoramiento y estructura de techado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público