



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Baja Verapaz	MUNICIPIO:	Cubulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Naranjo, Aldea Las Vegas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15 - 04 - 0147 - 43	FECHA:	8/11/2024



Foto1: Mejoramiento de cocina, estructura y techado de lamina troquelada calibre 26



Foto1: Mejoramiento de cocina, estructura y techado de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de piso de cocina



Foto 2: Mejoramiento de piso de cocina



Foto 3: Pintura General




Foto 3: Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPE



Rt

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

