



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                     |                                |                                     |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Baja Verapaz        | MUNICIPIO:                     | Cubulco                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM                | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Naranjo, Aldea Las Vegas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15 - 04 - 0147 - 43 | FECHA:                         | 29/11/2024                          |



Foto1: Mejoramiento de cocina, estructura y techado de lamina troquelada calibre 26



Foto1: Mejoramiento de cocina, estructura y techado de lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de piso de cocina



Foto 2: Mejoramiento de piso de cocina




Foto 3: Pintura General



Foto 3: Pintura General

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

