

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIMACHO, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0148-43	FECHA:	11 DE JULIO 2024

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJO




Foto 1:

REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE AZULEJOS



Foto 2:

CAMBIO Y MEJORAMIENTO DE PUERTAS




Foto 3:

REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

