



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PIEDRAS, BLANCAS, ALDEA ALIBALABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0184-43	FECHA:	26/04/2024



Foto 1: MEJORAMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



Foto 2: Instalación de hierro para cerramiento perimetral



Foto 3: ASENTAMIENTO DE CERRAMIENTO PERIMETRAL



Foto 4: CERRAMIENTO PERIMETRAL CASI FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

