



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SACAQUEJ II. ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0214-41	FECHA:	19 de NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Estructura de techo



Foto 2: Cubierta de lamina



Foto 3:



Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la COPB



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRÁ-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	COPB Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SACAQUEJ II, ALDEA TRES CRUCES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	15-04-0214-41	FECHA	20 de NOVIEMBRE 2024



Foto 1: Trabajo extra, mejoramiento de patio de bodega.



Foto 2: Repello en módulo 2 antihumedad para protección de la pared de block.



Foto 3: Instalación de energía eléctrica.



Foto 4: Canales y bajada de agua pluvial en módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

