

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PARAXAJ, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0217-43	FECHA:	30 DE ABRIL 2024



Foto 1: ASÍ LUCE LA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA CON MALLA PERIMETRAL




Foto 2: AHORA CONTAMOS CON SANITARIOS LAVABLES



Foto 3: LA ENTRADA DE LA ESCUELA AHORA CUENTA CON PUERTA




Foto 4: LA CIRCULACIÓN DE LA ESCUELA ASÍ LUCE AHORA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público