

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEUL, ALDEA PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0350-43	FECHA:	24 DE JULIO 2024



Foto 1: avance del mejoramiento de la loza de piso torta del mejoramiento tipo pórtico.



Foto 2: avance del mejoramiento de la loza de piso torta del mejoramiento tipo pórtico.



Foto 3: entechado para mejoramiento tipo pórtico.



Foto 4: colocacion de puertas y ventanas para mejoramiento tipo pórtico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO XEUL, ALDEA PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0350-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: avance mantenimiento de ventanas para la escuela.



Foto 2: avance mantenimiento de ventanas para la escuela.



Foto 3: avance mantenimiento de puertas para la escuela.



Foto 4: avance mantenimiento de puertas para la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--