

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEUL, ALDEA PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0350-43	FECHA:	15 DE AGOSTO 2024



Foto 1: finalización de colocación de losa de piso torta del mejoramiento tipo pórtico.



Foto 2: finalización de colocación de losa de piso torta del mejoramiento tipo pórtico.



Foto 3: culminación del mejoramiento tipo pórtico.



Foto 4: culminación de la instalación de puertas y Ventanas de mejoramiento tipo pórtico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 	 
Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEUL, ALDEA PAJALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-0350-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: finalización mantenimiento de ventanas para la escuela.



Foto 2: finalización mantenimiento de ventanas para la escuela.



Foto 3: finalización mantenimiento de puertas para la escuela.



Foto 4: finalización mantenimiento de puertas para la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--