



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VIUDAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1214-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Imagen en donde se desea realizar el mejoramiento del muro de contención en área de preprimaria y primaria debido a peligro por deslave



Foto 2: Area donde se desea el mejoramiento de loza de patio en el nivel preprimaria



Foto 3: Area donde se desea el mejoramiento de loza de patio en el nivel primaria



Foto 4: Mejoramiento de pintura general de 6 aulas del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público