

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTIAGO, CUBULCO BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1215-43	FECHA:	16 DE FEBRERO 2024



Foto 1: Estado de la cocina



Foto 2: Baños en mal estado




Foto 3: Estado de los lavamanos



Foto 4: Pintura del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---