



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM BARRIO SANTIAGO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTIAGO, CUBULCO BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1215-43	FECHA:	15 DE ABRIL 2024



Foto 1: Proceso de reparación de la cocina



Foto 2: Reparación de los lavamanos



Foto 3: Reparación de los sanitarios



Foto 4: Inicio de la pintura del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público