

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PAMISCALCHÉ, ALDEA LA LAGUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1219-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2024




Foto 1: Cubierta de lámina terminada



Foto 2: terminado de encubierta de lamina en las aulas especificadas




Foto 3: pintura terminada en interiores y exteriores




Foto 4: sistema eléctrico terminado en su totalidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

