

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PATABAL, ALDEA GUATZILEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1224-43	FECHA:	26 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto1: Finalización de levantado de muro



Foto 2: Tallado de estructura




Foto 3: Colocación de lamina troquelada calibre 26



Foto 4: colocación de ventanas y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Pablo López Taperia

Firma y sello del Presidente de la COPF




Marvin Higino Teletor Rosales

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

