

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1790-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 1: SE REESTABLECE EL PISO DE AFUERA DE LA ESCUELA.



Foto 2: SE ESTA MEJORANDO EL TECHO CON LAMINA TROQUELADA.



Foto 3: SE ESTAN MEJORANDO LOS VALCONES Y VIDRIOS.



Foto 4: EL PISO DE LA ESCUELA SE ESTA CAMBIANDO POR PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bm Pma Ca

Firma y sello del Presidente de la OPF



Mufu Gaj

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

