

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	CUBULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL CEBOLLAL.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-04-1790-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: SE PUSO MAYA Y TUBOS DE METAL PARA CIRCULAR LA ESCUELA.




Foto 2: SE CAMBIO EL TECHO POR LAMINAS TROQUELADAS.



Foto 3: LOS VALCONES DE ATRÁS Y DELANTE DE LA ESCUELA FUERON CAMBIADOS COMO TAMBIEN ALGUNOS VIDRIOS.



Foto 4: EL PISO DE EL AULA Y DE AFUERA DE LA ESCUELA SE CAMBIARON POR PISO DE GRANITO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPR	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--