

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: ☐ PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LO DE GÓMEZ, ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0003-43	FECHA:	25 DE OCTUBRE 2024



Foto 1: Avance en aula donde se cambia las láminas que estan en mal estado y mal aseguradas.



Foto 2: Avance en el patio de la escuela es necesario reparar una parte del muro de contencion ya que esta dañada por las lluvias.




Foto 3: Avance en el área de cocina, reparación de la estufa.



Foto 4: Avance del corredor donde se colocará torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--

