



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA GUAPINOL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0008-43	FECHA:	12 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC



Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION CAMBIO DE TECHO




Foto 3: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TECHO DE COCINA, PISO Y PUERTA



Foto 4: REMOZAMIENTO DE BAÑOS, PINTURA Y PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

