

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                                                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | GRANADOS                                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN ANTONIO, ALDEA GUAPINOL, GRANADOS, BAJA VERAPAZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-0008-43 | FECHA:                         | 30 DE AGOSTO DE 2024                                        |



**Foto 1: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE VENTANAS DE PVC**



**Foto 2: MEJORAMIENTO E INSTALACION CAMBIO DE TECHO Y PISO**




**Foto 3: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE TECHO DE COCINA, PISO Y PUERTA**



**Foto 4: REMOZAMIENTO DE BAÑOS, PUERTA, PINTURA Y PISO**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

