

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASTOR, DE LA ALDEA IXCHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0009-43	FECHA:	02 de Diciembre 2024



Foto 1: Mejoramiento de cocina, cambio de puerta de estructura de madera a metal, y cubierta de lámina troquelada calibre 26, cambio de pilares de estructura de madera a metal del corredor cubierta de lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Loza de cemento al corredor de la cocina .Loza de cemento al patio de los módulos



Foto 3: Mejoramiento de los baños, accesorios, puertas y cambio de techo con lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

