

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MATA CABALLOS ALDEA EL LLANO GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0016-43	FECHA:	04 de Noviembre 2024



Foto1: Cambio de estructura de madera a metal y cubierta de lámina troquelada calibre 26 del módulo.



Foto 2: Mejoramiento de paredes en el cambio de cemento, instalación de poyetón, piso, estructura de extracción de humo, cambio de puerta y colocación de balcón.




Foto 3: Cambio de pilares, estructura de techo madera a metal y cubierta de lámina troquelada calibre 26 del corredor.

Foto 4:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

