



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM GRANADOS, BAJA VERAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	GRANADOS, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0189-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Cimientos del muro de contención, se pueden observar las fundiciones realizadas y el material empleado.



Foto 2: Avance en mejoramiento e instalación del muro de contención.



Foto 3: Construcción de una cubierta para proteger las inclemencias del tiempo y brindar ambientes seguros y cómodos.



Foto 4: Instalación de puertas que faciliten el acceso controlado a las gradas, rampa y escenario durante eventos deportivos y actividades escolares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maylin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

