



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM GRANADOS, BAJA VERAPAZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	GRANADOS, BAJA VERAPAZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0189-43	FECHA:	20 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 1: Finalización del muro de contención, en las fotografías se puede observar la construcción en la parte exterior.




Foto 2: Finalización del muro de contención, en ambas fotografías se puede observar la construcción del muro en la parte interior del centro educativo.



Foto 3: Finalización de la cubierta para proteger las inclemencias del tiempo y brindar ambientes seguros y cómodos.



Foto 4: Finalización de puertas que faciliten el acceso controlado a las gradas, rampa y escenario durante eventos deportivos y actividades escolares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maylin

Firma y sello del Presidente de la OPF



Luis

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

