

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCUÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0190-43	FECHA:	03 de diciembre 2024




Foto1: Mejoramiento de cocina, pintura, balcón, puerta, instalación de poyeton, pila de cemento y cambio de balcones.




Foto 2: Ampliación de un módulo



Foto 3: Mejoramiento de baños, pintura, accesorios y puertas, Cambio e instalación de tinaco



Foto 4: Reforzar la terraza de los baños por encima

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elizabeth Estrada

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

