



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS POZOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0191-43	FECHA:	29 de noviembre 2024



REPARACION Y MEJORAMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE AULAS Y COCINA



REPARACION DE PUERTAS METALICAS Y MEJORAMIENTO E INSTALACION DE AZULEJOS DE LOS BAÑOS



REPARACION DE MAYA DEL MURO PERIMETRAL DE TODO EL ESTABLECIMIENTO



REPARACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE AULAS Y COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

