



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0193-43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Sustitución de cubierta del edificio escolar.



Foto 2: Cubierta trasera, parte externa.



Foto 3: Ampliación de piso y techo con cubierta y estructura tipo pórtico.



Foto 4: Vista interior del techo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maira Graciela Marroquín

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ORATORIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0193-43	FECHA:	13 DE AGOSTO DE 2024



Foto 1: Mejoramiento de cocina.



Foto 2: Mejoramiento del manejo de aguas pluviales con cuneta de concreto.



Foto 3: Mejoramiento de entrada con losa de concreto tipo rampa.



Foto 4: Mejoramiento de ventanales con balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maira Graciela Marroquín</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

