

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUAPINOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0196-43	FECHA:	21 de noviembre 2024



Foto 1: Instalación de estructura de techo tipo portico y cubierta de lamina calibre 26



Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo y cubierta de lamina en area de cocina. mejoramiento de puerta y balcones en area de cocina.



Foto 3: Mejoramiento de poyeton.



Foto 4: Cambio de sistema electrico apagadores, tomacorrientes, plafoneras, cajas, bombillas, entre otros, en area de baños, aula 1, Aula 2, Aula 3, Aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público