

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |               |                                |                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | GRANADOS             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL GUAPINOL    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-0196-43 | FECHA:                         | 11 de diciembre 2024 |



Foto 1: Instalación de estructura de techo tipo portico y cubierta de lamina calibre 26




Foto 2: Mejoramiento de estructura de techo y cubierta de lamina en area de cocina. mejoramiento de puerta y balcones en area de cocina.



Foto 3: Mejoraiento de poyeton.



Foto 4: Cambio de sistema electrico apagadores, tomacorrientes, plafoneras, cajas, bombillas, entre otros, en area de baños, aula 1, Aula 2, Aula 3, Aula 4

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

*[Firma]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público