



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACRAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0199-43	FECHA:	21 de noviembre 2024



FOTO 1: Instalación de techo con estructura de metal tipo pórtico con cobertura de lámina troquelada calibre 26 a modulo 1, 2, 3 y area de direccion.



FOTO 2: Cambio de estructura de madera a metal y cubierta de lámina troquelada calibre 26, mejoramiento de puerta en area de cocina



FOTO 3: Mejoramiento de baños, cambio de accesorios y mejoramiento de puertas



FOTO 4: Pintura de 3 módulos, la dirección, cocina y baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

