



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	BAJA VERAPAZ	MUNICIPIO:	GRANADOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. ALDEA LAS CUEVAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CUEVAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	15-05-0205-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación de techo con estructura tipo pórtico, con cobertura de lámina troquelada calibre 26.



Foto 3: Instalación de piso granito, corredor de cocina y bodega.



Foto 2: Realización de banqueta para unir los baños, mejoramiento de baños, instalación de agua con tubería de P.V.C. Entre otros



Foto 4: Mejoramiento de cocina, pintura, cambio de ventana por cortina metálica, cambio de loza por piso de cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público