



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

|                             |               |                                |                     |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | BAJA VERAPAZ  | MUNICIPIO:                     | GRANADOS            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS ANIMAS  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 15-05-0213-43 | FECHA:                         | 4 de diciembre 2024 |



FOTO 1: Cambio del sistema eléctrico de módulos 1,2,3,4 y cocina.



FOTO 2: Cambio de cubierta con lámina troquelada calibre 26, pintura, mejoramiento de puerta, balcón y cambio de ventanas




FOTO 3: Drenar el agua pluvial con tubería de cemento, entre módulos cocina y baño. Mejoramiento de baños, accesorios, pintura, puertas y cambio de una taza.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.




FOTO 4: Loza de cemento al patio de la cocina y baños.



Firma y sello del Presidente de la OFE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público